

Betalare

LISTUDDEN INVEST ABS KONKURSBÖ
GUNNARD HOLST CEDERLÖV ADVOKAT
BOX 36
103 59 STOCKHOLM

Betalningsvillkor

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta
med referensränta + 8,50%. För skriftlig
betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Bokad datum
2017-07-07

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	a-pris	%	Belopp
SSB500102	SENSOR - ABS SENSOR ÄR BYTT, PROBLEMET KVARSTÅR. BEHÖVER MER TID FÖR ATT GÖRA EN DJUPARE UNDERSÖKNING.	1,00	1628,00		1628,00
LR018527	BATTERI KÅPA SAKNAS COVER - BATTERY BATTERI KÅPA BYTT	1,00	386,00		386,00
	P-LJUS VÄNSTER BAK LYSER EJ. ALLT ANNAT FUNGERAR. KONTROLL LJUS DET ÄR ETT AVBROTT NÅGONSTANS I KABLAGET. BEHÖVER MER TID FÖR STÖRRE FELSÖKNING.				376,80
VAR CR2032	LÅGT BATTERI SMARTNYCKEL BATTERI CR2032 3V LITUM BATTERI ÄR BYTT	1,00	22,00		22,00
194259 PNH500371	HÖGER INTERCOOLER SLANG ÄR DET HÅL I HOSE - CHARGE AIR COOLER TUBE UTFÖRT.	1,00	635,00		376,80 635,00
	SAKNAR BACKSPEGEL OCH DETALJER I INNERTAKET. UNDERSÖKNING SE OFFERT PÅ ANNAN AO				251,20
Fortsättning på nästa sida...					

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förbr.mtrl	Övrigt
Fakt avg.	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning

Belopp att betala

Pik AB

Post
Murmästarvägen 21
12735 SKÄRHOLMEN
Godkänd för F-skatt

Besök
Murmästarvägen 21
12735 SKÄRHOLMEN
service@pikab.se
www.pikab.se

Telefon
08-6033750
Fax

VAT nr: 556417-8829
BIC (Swift): ESESSE
IBAN nr:

Plusgiro

Bankgiro
5622-3886

Faktura
81661Datum
2017-10-16, 16:51
Vår referens
David Sundvall
Modell
RANGE ROVERÄgare
LISTUDDEN INVEST ABGETFOTSVÄGEN 46 1TR
122 46 ENSKEDE

Anges vid betalning

OCR

158166199

97795

Årsmodell
2010

Sida: 1/3

Betalare

LISTUDDEN INVEST ABS KONKURSBO
GUNNARD HOLST CEDERLÖV ADVOKAT
BOX 36
103 59 STOCKHOLM

Betalningsvillkor

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta
med referensränta + 8,50%. För skriftlig
betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.Bokad datum
2017-07-07

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	a-pris	%	Belopp
	KUNDENS BESKRIVNING				
	ANM . EFTER EVHC				
	BEORDRAT ARBETE				
	-CA 1MM KVAR PÅ KLOSSARNA BAK. SKIVORNA ÄR SLITNA OCH BÖR BYTAS SAMTIDIGT.				
	VARNINGAR I DISPLAY:				
	HANDBROMS ABS STABILITY CONTROL				
	FELSÖKNING				628,00
	LÅST AV FELKODER HÖGER BAK ABS FUNKAR FORTFARANDE INTE EFTER JAG HAR BYTT ABS-SENSOR. DET KOMMER INGEN SIGNAL TILL HÖGER BAK ABS, VI BEHÖVER MER TID FÖR ATT KUNNA GÖRA EN STÖRRE UNDERSÖKNING.				
	BROMSBELÄGG BAK				
701243	SKIVOR KL VARN BAK BYTE				2260,80
SDB000646	DISC - BRAKE - VENTED	2,00	847,00		1694,00
SYP100241	SCREW	2,00	39,00		78,00
SOD000010	GROMMET	2,00	39,00		78,00
LR015519	BRAKE PADS - WITH SPRING	1,00	1715,00		1715,00
SOE000025	WIRE - BRAKE PAD WEAR WA	1,00	374,00		374,00
	BYTT SKIVOR + KLOSSAR + SLITARGEVARNARE BAK.				
	FELKOD PÅ HÖGER BAK ABS SENSOR				
70653100	KOMMER TILLBAKA DIREKT EFTER RADERING SENSOR - HB ABS				628,00
	Fortsättning på nästa sida...				

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förbr.mtrl	Övrigt
Fakt.avg.	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning

Belopp att betala

Pik AB

Post
Murmåstarvägen 21
12735 SKÄRHOLMEN
Godkänd för F-skattBesök
Murmåstarvägen 21
12735 SKÄRHOLMEN
service@pikab.se
www.pikab.seTelefon
08-6033750
FaxVAT nr: 556417-8829
BIC (Swift): ESESSE
Iban nr:

Plusgiro

Bankgiro
5622-3886

Regnr
WNW614

Kundnr
WNW614

Måtarställning
144881

Faktura
82717

Datum
2018-01-25, 08:59

Vår referens
David Sundvall

Modell
RANGE ROVER

Ägare
LISTUDDEN INVEST AB

GETFOTSVÄGEN 46 1TR
122 46 ENSKEDE

Anges vid betalning

OCR

158271791

100834

Årsmodell
2010

Sida 2/3

Betalare
LISTUDDEN INVEST ABS KONKURSBO
GUNNARD HOLST CEDERLÖV ADVOKAT
BOX 36
103 59 STOCKHOLM

Er referens/Skadenr

Betalningsvillkor
10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta
med referensränta + 8,50%. För skriftlig
betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Bokad datum
2017-12-01

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
	BYTT SÄKRING TILL VÄNSTER P-LJUS				
	BACKSPEGEL				376,80
	MONTERAT SPEGEL				
	MONTERAT BACKSPEGEL SOM LÄG I BAKLUCKAN				
	OBS DET ÄR EJ RÄTT MODELL ENL DET SOM SATT INNAN				
	DENNA HAR ÄVEN KAMERA. DET GÖR INGEN SKILLNAD OCH				
	DET PÅVERKAR INGA FUNKTIONER, BARA KOSMETISKT				
	KLÄDSEL				502,40
	MONTERING KÅPA				
	KÅPAN FÖR INNERBELYSNING LÄG I DELAR I BAKLUCKAN,				
	IHOPMONTERING SAMT MONTERAT PÅ PLATS, DOCH				
	FUNKTIONER EJ INNERBELYSNINGEN, KAN BEHÖVAS EN NY				
	DEL				
	BESIKTNING				368,00
	BESIKTNING	1,00	368,00		368,00
	MOTORHUV				251,20
867720	HUVKONTAKT BYT				519,00
LR065340	SWITCH HOOD	1,00	519,00		519,00
	SAKNAD HJULMUTTER				126,00
LR068126	NUT - WHEEL	1,00	126,00		126,00

Fortsättning på nästa sida...

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förbr.mtrl	Övrigt
Fakt. avg	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning

Belopp att betala

Pik AB

Post
Murmästarvägen 21
12735 SKÄRHOLMEN
Godkänd för F-skatt

Besök
Murmästarvägen 21
12735 SKÄRHOLMEN
service@pikab.se
www.pikab.se

Telefon
08-6033750
Fax

VAT nr: 556417-8829
BIC (Swift): ESESSE
IBAN nr:

Plusgiro

Bankgiro
5622-3886

Faktura 82717

Datum
2018-01-25, 08:59

Vår referens
David Sundvall

Modell
RANGE ROVER

Ägare
LISTUDDEN INVEST AB

GETFOTSVÄGEN 46 1TR
122 46 ENSKEDE

Er referens/Skadenr

Anges vid betalning

OCR

158271791

100834

Årsmodell
2010

Sida 1/3

Betalare

LISTUDDEN INVEST ABS KONKURSBO
GUNNARD HOLST CEDERLÖV ADVOKAT
BOX 36
103 59 STOCKHOLM

Betalningsvillkor

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta
med referensränta + 8,50%. För skriftlig
betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Bokad datum
2017-12-01

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	a-pris	%	Belopp
	OBS BETALAR NÄR BILEN HÄMTAS OBS DET FINNS FLERA FAKTUROR OBS.				
	KUNDENS BESKRIVNING				
	ABSLAMPA VARNAR				
	VB P LJUS LYSER EJ				
	BACKSPEGEL				
	KLÄDSELDetaljer				
	BESIKTNING				
	VARNAR FÖR ÖPPEN MOTORHUV				
	BEORDRAT ARBETE				
	ABS				3391,20
	FELSÖKNING				376,80
	REP KABEL				
	UPPMÄTNING KABLAR TILL HÖGER ABS SENSOR				
	AVBROTT I DEN VITA KABELN				
	KONTROLL CHASSIKABELSTAM				
	KABELN VAR SÖNDER ÅRJAD CA 20CM FRÅN KONTAKTSTYCKET VID				
	ABS SENSORN HÖGER BAK				
	REP KABLAR TILL ABS SENSOR HÖGER BAK				
	AVLÄSNING/RADERING FELKODER OK				
	BELYSNING				
	FELSÖKNING				502,40
	KONTROLLERAT STRÖM TILL LJUS VÄNSTER SIDA, FANNS				
	INGEN, KONTROLL SÄKRING				

Fortsättning på nästa sida...

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förbr.mtrl	Övngt
Fakt. avg	Belopp förbehåll	Moms	Självrisk	Öresutjämning

Belopp att betala

Pik AB

Post
Murmästarvägen 21
12735 SKÄRHOLMEN
Godkänd för F-skatt

Besök
Murmästarvägen 21
12735 SKÄRHOLMEN
service@pikab.se
www.pikab.se

Telefon
08-6033750
Fax

VAT nr:
BIC (Swift):
Iban nr:

556417-8829
ESESSES

Plusgiro

Bankgiro
5622-3886

Betalare

LISTUDDEN INVEST ABS KONKURSBO
GUNNARD HOLST CEDERLÖV ADVOKAT
BOX 36
103 59 STOCKHOLM

Betalningsvillkor

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta
med referensränta + 8,50%. För skriftlig
betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Bokad datum
2017-05-15

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
	KUNDENS BESKRIVNING				
	SIDORUTA VF DEFEKT				
	BEORDRAT ARBETE				
	SIDORUTA				
76310100	DÖRRRUTA VF BYTE				1130,40
LR041638	GLASS - DOOR	1,00	1767,00		1767,00
	EVHC				
	ANM/BÖR UTFÖRAS:				
	- CA 1MM KVAR PÅ KLOSSARNA BAK. SKIVORNA ÄR SLITNA OCH BÖR BYT				
	- VARNINGAR I DISPLAY:				
	HANDBROMS				
	ABS				
	STABILITY				
	SLITNA BROMSBELÄGG				
	FELKOD PÅ HÖGER BAK ABS SENSOR, KOMMER DIREKT EFTER RADERIN				
	- BATTERI KÅPA SAKNAS				
	- KROCKAD VÄNSTER BAK				
	- P-LJUS VÄNSTER BAK LYSER EJ. ALLT ANNAT FUNGERAR.				
	- VARNAR FÖR LÅGT BATTERI SMARTNYCKEL				
	- HÖGER INTERCOOLER SLANG ÄR DET HÅL I				
	- SAKNAR BACKSPEGEL OCH DETALJER I INNERTAKET.				
	HEMBESTÄLLDA RESERVDELAR OCH EL DETALJER TAS EJ I RETUR				
	SE VÅR HEMSIDA WWW.PIKAB.SE FÖR MER INFO OCH ERBJUDANDEN				
	SKICKAS EN PÅMINNELSE PÅ EJ BETALD FAKTURA DEBITERAS 225KR				
	Fortsättning på nästa sida...				

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förbr. mtrl	Övrigt
Fakt. avg.	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning

Belopp att betala

Pik AB

Post
Murmästarvägen 21
12735 SKÄRHOLMEN
Godkänd för F-skatt

Besök
Murmästarvägen 21
12735 SKÄRHOLMEN
service@pikab.se
www.pikab.se

Telefon
08-6033750
Fax

VAT nr: 556417-8829
BIC (Swift): ESESSES
iban nr:

Plusgiro

Bankgiro
5622-3886